

POROSÍMETRO

Descripción

Porosímetro para determinar la permeabilidad al aire de textiles, papeles, fieltros y tejido no tejido. Complete con bomba de vacío. Corrente del aire de 0.05 a 415 ml/s. Bajar de presión hasta 2 kPa. Área de la prueba 5, 20 o 38 cm².



Normas

EN ISO 9237 • DIN 53887 • EDANA 140.1 • TAPPI T251 • ASTM D737 • ASTM D3574 • AFNOR G07-111 • BS 5636