

REGLA DE CAMBIO DIMENSIONAL

Descripción

Regla de plexiglás, con dos puntos para hacer las marcas, para la preparación, marcada y determinación inmediata de la variaciones dimensional de las probetas de tejido.

Disponible en dos versiones: Según ISO/BS y según M&S.



Características Técnicas

Rango	+15%...-15%
Marcas	ISO/BS: 500 mm M&S: 350 mm

Normas

EN ISO 3759 • BS 4931 • M&S P1A